



Měření křivky deformace

Měděný drát upevníme z jedné strany na siloměr a z druhé strany na hřídel motoru. Pomalu navíjíme drát a sledujeme sílu ukazovanou siloměrem až do přetržení drátu.