



Drát žárového ampérmetru se průchodem proudu zahřívá a prodlužuje. Toto prodloužení se přenáší pákovým zařízením na ručičku a stupnici.